

600x400-ALB - 600x400-ALB



100438 - 100439

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2024-09-06

Originalne upute za uporabu

Tehnički podaci

Naziv:	Perforirani lim 600x400-ALB
Broj art.:	100438
Materijal:	aluminij, neljepljivi premaz
Norma pekarska:	600 x 400
Perforacija:	da
Promjer perforacije u mm:	3
Debljina materijala u mm:	2
Rub:	4 strane
Otpornost na temperaturu do, u °C:	280
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	600 x 400 x 10
Težina u kg:	0,92

Naziv:	Lim za pečenje 600x400-ALB
Broj art.:	100439
Materijal:	aluminij, neljepljivi premaz
Norma pekarska:	600 x 400
Debljina materijala u mm:	2
Rub:	4 strane
Otpornost na temperaturu do, u °C:	280
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	600 x 400 x 10
Težina u kg:	1,27

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Siguran rad s limom za pečenje/ perforiranim limom

- Za vađenje vrućeg lima za pečenje ili perforiranog lima uvijek upotrebljavajte rukavice otporne na djelovanje visoke temperature.
- Vrući lim za pečenje / perforirani lim uvijek postavljajte na podložak otporan na visoku temperaturu.
- Lim za pečenje/ perforirani lim uvijek postavljajte u pećnicu polako i na siguran način.
- Provjerite da li je lim za pečenje/perforirani lim dobro namješten na vodilice.

- Koristite lim za pečenje/perforirani lim od materijala otpornih na visoku temperaturu.
- Limove redovito kontrolirajte na deformacije i po potrebi zamijenite lim za pečenje/perforirani lim.
- Obratite pozornost da neljepljivi sloj bude neoštećen.
- Oštećen lim za pečenje /perforirani lim odmah zamijenite.
- Koristite alternativna rješenja kao što je nehrđajući čelik ili silikonska mata.
- Na limu za pečenje/perforiranom limu nikada nemojte rezati ispečene kolače niti drugu hranu.

Napomene vezane za održavanje i čišćenje lima za pečenje/perforiranog lima

POZOR!

Za čišćenje lima za pečenje/perforiranog lima nemojte koristiti grebala niti tvrde četke.

Nemojte koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje.

Za čišćenje lima za pečenje / perforiranog lima koristite stroj za čišćenje limova.

HR

1. Prije prve uporabe i nakon korištenja lima za pečenje/perforiranog lima treba ih očistiti vrućom vodom i blagim deterdžentom.
2. Nakon što očistite lim za pečenje /perforirani lim, isperite ih čistom vodom.
3. Nakon čišćenja lim za pečenje / perforirani lim pažljivo osušite.
4. Lim za pečenje/perforirani lim možete oprati i u perilici suđa. **Za pranje lima za pečenje/perforiranog lima nemojte koristiti perilicu suđa, u kojoj se pranje koristi granulat.**
5. Posude za pečenje / perforirane limove čuvajte na suhom mjestu.