

G-1KB 1K2000



105198

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2023-03-03

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Basis G-1KB 1K2000
Artikelnummer:	105198
Materiaal:	roestvast staal
Onderste schap:	1
Afmetingen (b x d x h) in mm:	600 x 600 x 210
Gewicht in kg:	5,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Kleur: zilver
- Ontworpen voor: gaskruk G-1KB 1K2000 / 1051993
- Leveringstaat: montageset (eenvoudige montage)
- In hoogte verstelbare voeten: nee
- Met onderste schap

NL

Gebruik volgens bestemming

De basis is ontworpen en geconstrueerd als een pootverlenging voor de G-1KB 1K2000 gaskruk, waardoor koken en braden op een comfortabele werkhogte mogelijk is.

De basis mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde G-1KB 1K2000 / 1051993 gaskruk.

Uitpakken

1. Pak de basis uit en voer alle verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de milieuvoorschriften.

VOORZICHTIG!

Verstikkingsgevaar!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

Levering


1. Controleer de volledigheid van de levering met behulp van de volgende lijst:

1 x onderste schap

2 x pootstel met dwarsliggers (voorgemonteerd)

Naam onderdeel

NL



Afb. 1

1. Onderste schap
2. Pootversterking (4x)
3. Dwarsbalk (2x)
4. Poot (4x)

Montage

1. Bevestig het schap vanaf de poten aan de rekken, waarbij het de sleuven van de dwarsliggers overlapt.
2. Druk de poten van de gaskruk in de poten van het onderstel.

De verbinding wordt gestabiliseerd door de poten te verstevenigen.

Zo krijgt de gaskruk een comfortabele werkhoogte.

Dankzij het insteeksysteem kan de gaskruk desgewenst eenvoudig en snel met en zonder voet worden gebruikt.



Afb.2

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.

1. Maak de bodem en het onderste schap regelmatig schoon met warm water en een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. Droog de baas en het onderste schap grondig af met een zachte doek.