



**100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100408 -
100412 - 100413 - 100416 - 100417 - 100425 -
100426 - 100427 - 100428**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2022-01-26

Originalne upute za uporabu

POZOR!

Limovi za pečenje i perforirani limovi ne smiju doći u kontakt s proizvodima s velikim sadržajem kiseline ili soli.

Imajte na pameti da kiseline, lužine i/ili soli u kombinaciji s vodom i/ili kisikom mogu razgraditi čist aluminij, stvarajući spojeve aluminija (III)

Napomene vezane za održavanje i čišćenje

Posude za pečenje od plemenitog čelika

1. Posude za pečenje od plemenitog čelika operite prije prve uporabe i čistite nakon svake uporabe vlažnom krpicom s blagim deterdžentom.
2. Nakon toga pažljivo osušite.

Posude za pečenje i perforirani limovi od aluminija

1. Prije prve uporabe posude za pečenje i perforirane limove zagrijavajte u peći na temperaturi oko 200 °C.
2. Nakon toga limove iznutra i izvana namažite masnoćom.
3. Slijedeći korak je ponovo zagrijavanje limova u trajanju od pola sata na temperaturi od 200 °C.
4. Kako bi višak masnoće mogao iscuriti, posude za pečenje i perforirane limove stavite u peć u okrenutom položaju.

Zagrijavanje posude za pečenje stvara na njoj masni sloj koji sprječava gubitak topline sa sloja aluminija.

5. Posude za pečenje i perforirane limove čistite nakon svake uporabe pomoću vlažne krpice i blagog sredstva za čišćenje.

Posude za pečenje i perforirani limovi sa silikonskim slojem

1. Posude za pečenje i perforirane limove sa silikonskim slojem čistite samo vlažnom krpicom ili mekanom spužvicom.
2. Posude za pečenje i perforirane limove sa silikonskim slojem nikad ne perite u perilici za suđe.
3. Posude za pečenje i perforirane limove sa silikonskim slojem nikad ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje.
4. Posude za pečenje i perforirane limove sa silikonskim slojem nikad ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje.

5. Kako biste izbjegli oštećivanje silikonskog sloja, za čišćenje nikada ne koristite nikakve oštre niti šiljaste predmete.
6. Posude za pečenje i perforirane limove ne mažite s masnoćom.
7. Po mogućnosti izbjegavajte stavljanje suhog brašna na posude za pečenje i perforirane limove.
8. Za vrijeme čišćenja posude za pečenje i perforirane limove ne potapajte u lužini.

Perforirani limovi s folijom za pečenje za višekratnu uporabu

1. Perforirane limove od aluminijske čistite vlažnom krpicom s blagim sredstvom za čišćenje.
2. Pažljivo osušite nakon čišćenja.
3. Višekratnu foliju za pečenje nemojte zagrijavati do temperature veće od 260 °C.
4. Između procesa pečenja višekratnu foliju za pečenje čistite samo mekanom vlažnom krpicom ili metlicom.
5. Limove ne stavlajte jedan na drugi.

Čuvanje posuda za pečenje

HR

1. Nakon svake uporabe posude za pečenje i perforirane limove očistite u skladu s gore navedenim napomenama.
2. Posude za pečenje i perforirane limove pažljivo osušite pomoću mekane krpice.
3. Posude za pečenje i perforirane limove čuvajte na suhom mjestu.