

NL/B

**Aanwijzingen betreffende het onderhoud en de reiniging
Koffiestation Z50,
Art. nr. 190223**

OPGELET!

Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de koffiestationbasis kunnen beschadigen.

Was de koffiestationbasis nooit in een vaatwasser.

- Reinig de koffiestationbasis regelmatig met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel.
- Droog de koffiestationbasis met een zachte doek.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com