

Einstech-Thermometer aus rostfreiem Stahl

Temperaturmessbereich: -10 °C ~ + 100 °C

A292.044



Stecken Sie das Thermometer mindestens 5 cm in das dickste Fleischteil. Die Werte können nach 15 Sekunden abgelesen werden.

Das Thermometer nicht im Ofen lassen.

Mikrowelle: stecken Sie den Schaft des Thermometers in das Essen und stellen Sie es in die Mikrowelle. Kochen Sie es wie Sie es gewohnt sind. Das Thermometer kann gefahrlos in der Mikrowelle benutzt werden, wenn es in das Lebensmittel eingesteckt ist.

Das Thermometer darf die Wände oder die Tür der Mikrowelle nicht berühren.

Nachkalibrierung:

Anzeigen unter 0°C: Füllen Sie ein großes Glas 50/50 mit fein gehacktem Eis und sauberem Leitungswasser auf und rühren Sie es gut um. Stecken Sie das Thermometer 5 cm tief in das Glas. Vergewissern Sie sich, dass das Thermometer die Seiten oder den Boden des Glases nicht berührt. Warten Sie 30 Sekunden und stellen Sie die Schraubenmutter auf 0°C.

Anzeigen über 0°C: In kochendes Wasser eintauchen, 30 Sekunden warten und Schraubenmutter auf 100°C einstellen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 **Service-Hotline: 0180 5 971 197**
Germany Fax: +49 (0) 5258 971-120 (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)