



K1-25L / 120709



K1-12L / 120710


Technische gegevens

Naam		Slacentrifuge	
Nr art. / Nr model:	120709 / K1-25L	120710 / K1-12L	
Materiaal:	kunststof, kleur: oranje		
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aandrijving: met slinger ▪ Uitrusting: uitneembare centrifugezeef ▪ Voedselveilig, vaatwasserbestendig ▪ Ook geschikt voor het drogen van groenten 		
Waterafvoer:	Afvoerslang: 1,6 meter	zonder	
Inhoud:	25 liter	12 liter	
Afmetingen:	B. 440 x D. 440 x H. 520 mm	B. 320 x D. 320 x H. 440 mm	
Gewicht:	3,28 kg	2,15 kg	

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen!

Onderhouds- en gebruiksaanwijzingen

- De centrifuge uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.
- De slacentrifuge voor gebruik reinigen (buitenste bak, zeef, deksel met slinger) met warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoelen met schoon water, en vervolgens zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen.
- De sla voorbereiden en zorgvuldig wassen, en vervolgens in de zeef van de centrifuge doen.
- Vervolgens de zeef in de buitenste bak doen zodat hij vast zit op de pin op de bodem van de buitenste bak.
- Het deksel op de buitenste bak doen en controleren of deze goed op de bak zit, zich ervan verzekeren dat de centrifuge verbonden is met het deksel.



- De waterafvoerslang bevestigen in de afvoeropening in de bodem van de buitenste bak (nr art. 120709) en de slang naar een container onder de tafel leiden zodat tijdens het centrifugeren het water weg kan lopen.

- Vervolgens op het deksel de slinger plaatsen en draaien tot het verkrijgen van het gewenste niveau van droogheid.



- In geval van art. 120710 zonder waterafvoer na het centrifugeren dient het water uit de buitenste bak te worden gegoten.
- Na gebruik alle elementen van de centrifuge zorgvuldig reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Spoelen met schoon water en vervolgens zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen.
- Voor het reinigen is het verboden om middelen te gebruiken die het oppervlak kunnen bekrassen noch bleekmiddelen, omdat deze het oppervlak van de slacentrifuge kunnen beschadigen.