



**100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100408 -
100412 - 100413 - 100416 - 100417 - 100425 -
100426 - 100427 - 100428**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 2.0
Frissítve: 2022-01-26

Eredeti kezelési útmutató

VIGYÁZAT!

A sütő- és perforált lapok nem érintkezhetnek magas sav- vagy sótartalmú termékekkel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy savak, lúgok és/vagy fémsók vízzel és/vagy a légköri oxigénnel való kombinációja feloldhatja a tiszta alumíniumot, amivel alumíniumvegyületeket képez (III).

Kezelési és tisztítási tanácsok

Rozsdamentes acél sütőlap

1. A rozsdamentes acél sütőlapot mossa el az első sütés előtt, illetve minden sütést követően tisztítsa nedves törölkendővel és enyhe tisztítószerrel.
2. Majd ezután alaposan szárítsa meg.

Sütőlap és alumínium lyukacsos sütőlap

1. A sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot első használata előtt égesse ki 200 °C hőmérsékleten a sütőben.
2. Ezután a sütőlapokat olajozza be kívül és belül.
3. A következő lépés az ismételt kiégetésük fél órán keresztül, 200 °C-on.
4. Hogy lefolyhasson a felesleges zsiradék, a sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot fordítva helyezze a sütőbe, vagyis „fejjel lefelé”.

A sütőlap kiégetése egy vékony zsiradék bevonatot hoz létre, mely megakadályozza az alumínium felület gyors kihűlését.

5. A sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot tisztítsa meg minden egyes használat után nedves törölkendővel és enyhe tisztítószerrel.

Sütőlap és alumínium lyukacsos sütőlap szilikonos bevonattal

1. A szilikonos bevonatú sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot kizárólag nedves törölkendővel, vagy puha szivaccsal tisztítsa.
2. Soha ne tisztítsa a szilikon bevonatos sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot mosogatógépben.
3. Soha ne tisztítsa a szilikon bevonatos sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot agresszív mosószerrel.
4. Soha ne tisztítsa a szilikon bevonatos sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot agresszív tisztítószerrel.

5. A bevonat sérülésének elkerülése érdekében ne használjon a tisztításhoz semmilyen éles, vagy hegyes eszközt.
6. Nem ajánlott további zsírzása a sütőlapnak és a lyukacsos sütőlapnak.
7. Lehetőség szerint kerülje a sütőlap és a lyukacsos sütőlap száraz liszttel való érintkezését.
8. Tisztítás közben a sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot ne merítse lúgos folyadékba.

Perforált fólia sütőlemez többszöri felhasználáshoz

1. Az alumínium perforált fólia sütőlemezt nedves törlőkendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.
2. Majd azután alaposan szárítsa meg.
3. A sütőfóliát a többszöri felhasználáshoz ne melegítse 260 °C hőmérséklet fölé.
4. A sütési folyamatok között a sütőfóliát csak puha, nedves törlőkendővel tisztítsa, vagy törölje le.
5. Ne tegye egyik sütőlapot a másikra.

HU

Sütőlapok tárolása

1. Minden egyes használat után a sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot tisztítsa meg a fenti utasítások alapján.
2. A sütőlapot és a lyukacsos sütőlapot alaposan szárítsa meg puha törlőkendő segítségével.
3. A sütőlapot és lyukacsos sütőlapot tárolja száraz környezetben.