

## Termómetro A500



- ▶ Rango de temperatura:
  - ✓ De -30 °C a 50 °C
  - ✓ De -20 °F a 120 °F
- ▶ Con dispositivo para colgar

### Descripción

Simple pero efectivo: control analógico de, por ejemplo, la temperatura ambiente o de la temperatura del área de congelación.

### Características

- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C
- Diseñado para: Medición de temperatura ambiente  
Neveras / congeladores  
Control de temperatura durante el transporte y almacenamiento
- Características: Margen de temperaturas también en Fahrenheit  
Con dispositivo para colgar
- Incluye: -
- Color: Blanco
- Unidades de medición de temperatura: °C  
°F
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Medidas pantalla: Ø 45 mm

▶ Continúa en la siguiente página

## Termómetro A500

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| • Diseño:                    | Análogo                       |
| • Con sensor de temperatura: | No                            |
| • Batería:                   | -                             |
| • Medidas:                   | an. 51 x prof. 13 x al. 66 mm |
| • Peso:                      | 0,01 kg                       |

