

Osłona ochronna B5000



▶ Zastosowanie: maszyna do waty cukrowej B5000



▶ Osłona ochronna do maszyny do waty cukrowej B5000

- ✓ najwyższy standard higieny
- ✓ ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wiatrem)

Opis

Osłona ochronna zapewnia maszynie do waty cukrowej B5000 najwyższy standard higieny w produkcji waty cukrowej. Dodatkowo wata cukrowa nie jest narażona na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak np. wiatr.

Cechy

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Materiał: | Tworzywo PMMA |
| • Przystosowane do: | Maszyna do waty cukrowej B5000 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 531 x gł. 531 x wys. 360 mm |
| • waga: | 1,2 kg |